












GE 50 Varianto

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Kippsicherung !!!
Scharnk und Wand
mittels Winkel
verbinden

